

ISTRUZIONI : **SUBLI-LIGHT (NO-CUT) &
 SUBLI-LIGHT (NO-CUT) GLITTER**
 PER TESSUTI CHIARI, COTONE - POLIESTERE - NYLON

1-PAPER-SYSTEM

Utilizzare il transfer solo con immagini vettoriali o colori pieni, non utilizzare in presenza di sfumature



SETTAGGI DI STAMPA
 SPECULARE - GLOSSY PAPER - ALTA QUALITA'



- TRASFERIMENTO:**
- Posizionare il tessuto sulla piastra inferiore e pressare per 5 secondi.
 - Posizionare il transfer stampato sul tessuto.
 - Pressare per 30 secondi.
 - Rimuovere il transfer dopo 2 secondi.
- (Non togliere mai il capo dalla pressa prima che il transfers sia stato rimosso) .
- Per una migliore resistenza al lavaggio , posiziona la carta forno sulla stampa e ripressa nuovamente per 30 secondi ad alta pressione.



SETTAGGI TRANSFER: PRESSA A CALDO

	AUTOMATIC HEAT PRESS	MANUAL HEAT PRESS
PRESSIONE	3-4 bar/44-58 PSI	MEDIO-ALTA
TEMPERATURA	170°C (338°F)	170°C (338°F)
TEMPO	30 secondi	30 secondi
FISSAGGIO	30 secondi (pressione alta)	30 seconds (pressione massima)



lavaggio :

- Fino a 30°C (ciclo a freddo)




STIRAGGIO

- Durante lo stiraggio coprire la stampa con carta forno



IMPORTANTE:

- Non è possibile stampare tutte le immagini assicurati che tu stia creando il file delle tue grafiche con una quantità minima di inchiostro del 100% per colore.



IMPORTANTE:

- È necessario trasferire immediatamente dopo la stampa Più lungo è il tempo che intercorre tra la stampa e la pressata e meno sono le probabilita' di ottenere un buon risultato .

Il principio del Subli Light No Cut e' attivare il transfer dove è presente inchiostro sublimatico.
 Più è alta la percentuale di inchiostro e più sarà resistente al lavaggio.

Prima di iniziare una produzione di massa, raccomandiamo di eseguire test di trasferimento e lavaggio con tutti i materiali.